

Acknowledged globally



RV-20/10

Numéro d'article 9884823

Vanne rapide en laiton, 1/4" SAE, 10 pièces, pour le côté haute pression, complètement assemblée avec capuchon anti-poussière et noyau de vanne, bague d'étanchéité cuivrée

Accessoires

9880956 A-40120 Clé 3/8"

Pièces détachées

9884846 RV-20-02/10 Bouchon pour RV-haute pression, 10 pièces

9884845 RV-10-03/10 Intérieur de vanne, 10 pièces pour toutes vanes rapides en laiton
RV